ポート番号の確認方法(Windows8/Windows7)

 2014.3 日東精工株式会社 制御システム事業部

Windows8

1.デスクトップ画面を表示します。

2.画面右隅にマウスポインターを合わせて、表示されたチャームから[設定]を選択します。
3.[設定]チャームが表示されるので、[PC 情報]を選択します。

4.[システム]画面が表示されるので、画面左側の[デバイスマネージャー]を選択します。

5.[デバイスマネージャー]画面が表示されます。

6.[ポート(COM と LPT)]をダブルクリックしてポート番号を確認します。



Windows7

1.[スタート]ボタンをクリックして[コンピューター]を右クリックし、表示されたメニュー にある[プロパティ]をクリックします。

2.[システム]画面が表示されるので、[デバイスマネージャー]をクリックします。

3.[デバイスマネージャー]画面が表示されます。

4.[ポート(COM と LPT)]をダブルクリックしてポート番号を確認します。



G グラフの設定

1.G グラフを起動し[オプション]メニューから[設定]を選択します。

盟 Gが 57						×	
ファイル(F) データ通信(T)	データ入力(I)	が 57(G)	7°-9(D)	オプション(O)	∿17°(H)	
		 =		設定(S)			
「前へ」1米仔 ロル町 2回18 クラノ よるの 「試験コード 測占番号 最			ジオカルテプログラム更新…				
試験時間 GPS測位							
D(m) Wsw(kN)	Na M	lsw 崔見?	察 土:	質 換	算N値		

2.[その他]タブの通信ポートを先ほど確認したポート番号に変更し、[OK]をクリックします。

Gグラフ 各種設定 ※	
画面表示)データ加工その他	1
通信本 [©] ート 一時ファイル保存位置 1ページ印刷行数 ^{C:¥Program Files} ^{C:¥Program Files} ^{C:WProgram Files} ^{C:WProgram Files} ^{C:WProgram Files} ^{Comm1} ^{Comm2} ^{Comm3} ^{Comm4} ^{Comm5} ^{Comm6} ^{Comm6} ^{Comm7} ^{Comm8} ▼	
 ОК	1